
	<p><b>Adapter SCSI 68 auf SCSI 50</b> Adapter SCSI 68 polig auf SCSI 50 polig</p>	<table border="1"> <tr> <td>Generalüberholt</td> </tr> <tr> <td>1AF 01841 ABAA ICS 01</td> </tr> </table>	Generalüberholt	1AF 01841 ABAA ICS 01	
Generalüberholt					
1AF 01841 ABAA ICS 01					
	<p><b>Kabelset für SCSI Laufwerke</b> Das Kabelset besteht aus dem Datenkabel C39117-A7312-B65 und einem Stromversorgungskabel zum Anschliessen der Laufwerke.</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Siemens</b></td> </tr> <tr> <td>Generalüberholt</td> </tr> <tr> <td>C39117-A7312-B65</td> </tr> </table>	<b>Siemens</b>	Generalüberholt	C39117-A7312-B65
<b>Siemens</b>					
Generalüberholt					
C39117-A7312-B65					